

□ 「대한민국 안전大 전환, 2023년 집중 안전점검」 점검결과

| 연번 | 시설명                  | 소관부서    | 소재지                        | 점검일자        | 점검자<br>(공무원) | 점검자<br>(민간 전문가,<br>공사·공단) | 점검결과                                                                                                                                                                               | 진행상태           | 비 고 |
|----|----------------------|---------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | (주)이랜드파크<br>첸싱턴호텔 설악 | 관광과     | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 998    | 2023.06.07. | 이오현,강동우,김태진  | 속초시<br>안전관리자문단            | 지하1층 변전실, 옥탑1층 물탱크실 상부 슬래브 콘크리트<br>박락 철근 노출 보수 보강 필요, 외부 지붕 처마 콘크리트<br>박락 및 철근 노출 보수 보강 필요,지하1층 3번 스프링클러<br>단선상태 조치요청, 직원식당 가스누출경보장치 교체                                            | 조치 중           |     |
| 2  | 더케이설악산가족호텔           | 관광과     | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 470-7  | 2023.06.07. | 이오현,강동우,김태진  | 속초시<br>안전관리자문단            | 파라펫 균열 보수 보강, 주방 중앙 냉장고 접지 미설치,<br>3층 우측 방화셔터 옆 방화문 개방 불량                                                                                                                          | 조치 중           |     |
| 3  | 연호콘도미니엄              | 관광과     | 강원특별자치도 속초시<br>싸리재길 247-20 | 2023.06.07. | 이오현,강동우,김태진  | 속초시<br>안전관리자문단            | 지하1층 보 슬래브 균열, 철근 노출 보수 보강 필요, 4층<br>외부 마감 균열 보수, 외부 계단 난간 보수, 공동구#A 전등<br>차단기 NFB ->ELB 교체, 스프링클러 주펌프 입력스위치<br>작동 중 - 조치요청, B계단쪽 계단감지기 작동됨 - 조치요청                                 | 조치 중           |     |
| 4  | 마레몬스관광호텔             | 관광과     | 강원특별자치도 속초시<br>동해대로 3705   | 2023.06.07. | 이오현,강동우,김태진  | 속초시<br>안전관리자문단            | 지하층 창고 지붕 슬래브 균열 누수 보수 보강,<br>11층 유수검저장실 내부 석고 칸막이 철거 요함                                                                                                                           | 조치 중           |     |
| 5  | 속초비치호텔               | 관광과     | 강원특별자치도 속초시<br>해오름로 129    | 2023.06.07. | 이오현,강동우,김태진  | 속초시<br>안전관리자문단            | 2층 점검 구내에 있는 전선 및 분전반 정리, 옥상 전망대<br>등기구 설치용 철대 접지 시공, 1층 분전반 접지 재시공,<br>옥상 보일러실 자동화산 소화기 미설치, 비상 경보 단독경보<br>탐지기 설치, 옥상 루프탑 완강기 위치 조절 요함, 내열<br>실리콘 쓰지 않음, 시공 표지판 내용 없음, CO 경보기 미설치 | 조치 중           |     |
| 6  | 신흥사 극락보전             | 문화체육과   | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 1137   | 2023.06.07. | 이오현,강동우,김만중  | 속초시<br>안전관리자문단            | 내부 규격 전선 교체,내부차단기 커버 설치, 내부천정콘센트<br>접지용으로 교체, 옥외화재발신기옆 물딩고정, 옥외소화전<br>펌프 배관누수로 밸브폐쇄상태 조치요함, 발신기회로선유입<br>부분 부식처리, 보균열보수필요,기동보수보강필요,                                                 | 차년도 이후<br>조치예정 |     |
| 7  | 속초종합중앙시장             | 지역경제과   | 강원특별자치도 속초시<br>중앙로147번길 16 | 2023.06.02. | 이오현,강동우,김상현  | 속초시<br>안전관리자문단            | 지상1층 슬래브 하부 철근노출,<br>지하2층 기둥1개소 철근노출 보수필요,<br>불평형률 개선                                                                                                                              | 조치 중           |     |
| 8  | 청소년수련관               | 교육가족지원과 | 강원특별자치도 속초시<br>관광로363번길 14 | 2023.06.08. | 강동우,이다은      | 속초시<br>안전관리자문단            | 계단실, 3층 옥상, 2층 강당 연결 통로 추락 방지 예방을 위<br>한 난간 추가 설치                                                                                                                                  | 조치 중           |     |

| 연번 | 시설명                     | 소관부서    | 소재지                           | 점검일자                    | 점검자<br>(공무원) | 점검자<br>(민간 전문가,<br>공사·공단) | 점검결과                                                                 | 진행상태        | 비 고 |
|----|-------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 9  | 속초시청소년문화의집              | 교육가족지원과 | 강원특별자치도 속초시<br>청호동 444-57     | 2023.06.08.             | 강동우,이다은      | 속초시<br>안전관리자문단            | 3층 댄스연습실 바닥 마감 높이 증가로 인한 개구부 난간 추가 설치,<br>옥상 지붕 보 콘크리트 박락 및 철근 노출 보수 | 조치 중        |     |
| 10 | 속초YWCA<br>가정폭력상담소       | 교육가족지원과 | 강원특별자치도 속초시<br>변영로 184        | 2023.06.08.             | 한선화,강동우,전아연  | 속초시<br>안전관리자문단            | 특이사항 없음                                                              |             |     |
| 11 | 속초YWCA햇살의집              | 교육가족지원과 | 강원특별자치도 속초시<br>변영로 184        | 2023.06.08.             | 한선화,강동우,전아연  | 속초시<br>안전관리자문단            | 특이사항 없음                                                              |             |     |
| 12 | 속초성폭력상담소<br>· 장애인성폭력상담소 | 교육가족지원과 | 강원특별자치도 속초시<br>법대로 10         | 2023.06.08.             | 한선화,강동우,전아연  | 속초시<br>안전관리자문단            | 특이사항 없음                                                              |             |     |
| 13 | 동광호                     | 해양수산물과  | 강원특별자치도 속초시<br>장사항해안길 56      | 2023.05.26.             | 김성주,유광미,곽민재  | 김문석                       | 자기점화등 배터리 교체,<br>낚시신고확인증 게시,<br>손소독제 비치                              | 조치 중        |     |
| 14 | 장사어촌체험<br>휴양마을          | 해양수산물과  | 강원특별자치도 속초시<br>장사항해안길 56      | 2023.06.07.             | 배수민          | 속초시<br>안전관리자문단            | 규격전선 교체요망,<br>유도등 점등 불량                                              | 조치 중        |     |
| 15 | 콩꽃마을교                   | 건설과     | 강원특별자치도 속초시<br>노학동 1007-1     | 2023.04.18.             | 김동현,이하나      | 기존정밀안전진단수행<br>업체자문        | 2022년 12월 완료 이후(C등급) 실시설계용역 즉시 추진하여<br>2023년 6월 보수보강공사 착공            | 조치 중        |     |
| 16 | 영랑교(시도)                 | 건설과     | 강원특별자치도 속초시<br>영랑동 149-2      | 2023.04.18.             | 김동현,이하나      | 상반기정밀안전점검수<br>행업체협조       | 특이사항 없음                                                              |             |     |
| 17 | 플라잉폭스<br>쥘라인            | 재난대응과   | 강원특별자치도 속초시<br>미시령로2983번길 111 | 2023.06.15.             | 강동우          | 이병길                       | 난간높이가 낮고 흔들림                                                         | 시설물<br>철거예정 |     |
| 18 | 속초 해리엇 신축공사<br>현장       | 건축과     | 강원특별자치도 속초시<br>장사동 649-12     | 2023.05.30.             | 이종화          | 백돈현특급기술인                  | 특이사항 없음                                                              |             |     |
| 19 | 디오션자이 신축공사<br>현장        | 건축과     | 강원특별자치도 속초시<br>동명동 361-1      | 2023.06.12. ~<br>06.13. | 이종화          | 대한기술사협회소속아<br>랍엔지니어링      | 특이사항없음                                                               |             |     |
| 20 | 휴티스오션시티<br>신축공사 현장      | 건축과     | 강원특별자치도 속초시<br>동명동 306-10     | 2023.05.30.             | 이종화          | 원주지방국토관리청                 | 특이사항 없음                                                              |             |     |

| 연번 | 시설명                                | 소관부서  | 소재지                         | 점검일자        | 점검자<br>(공무원) | 점검자<br>(민간 전문가,<br>공사·공단) | 점검결과                                  | 진행상태 | 비 고 |
|----|------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|------|-----|
| 21 | 속초자이엘라<br>신축공사 현장                  | 건축과   | 강원특별자치도 속초시<br>중앙동 468-17   | 2023.05.26. | 김윤기,전철희      |                           | 특이사항 없음                               |      |     |
| 22 | 속초엘크루하워드존슨<br>신축공사 현장              | 건축과   | 강원특별자치도 속초시<br>조양동 1111-1   | 2023.05.23. | 김윤기,전철희      |                           | 계단창문 안전난간대 미설치,<br>낙하물방지망 미설치 등 현지 시정 | 조치완료 |     |
| 23 | 조양동 1452번지 일원<br>생활숙박시설<br>신축공사 현장 | 건축과   | 강원특별자치도 속초시<br>조양동 1452     | 2023.05.18. | 김윤기,전철희      |                           | 특이사항 없음                               |      |     |
| 24 | 반얀트리그룹 카시아<br>속초 생활숙박시설<br>신축공사 현장 | 건축과   | 강원특별자치도 속초시<br>대포동 937      | 2023.05.26. | 김윤기,전철희      |                           | 특이사항 없음                               |      |     |
| 25 | 더호텔 속초 신축공사<br>현장                  | 건축과   | 강원특별자치도 속초시<br>조양동 1410-16  | 2023.05.18. | 김윤기,전철희      |                           | 추락방호망 설치기준 미준수                        | 조치완료 |     |
| 26 | 속초 조양동 파이스스<br>신축공사 현장             | 건축과   | 강원특별자치도 속초시<br>조양동 1411-152 | 2023.05.26. | 김윤기,전철희      |                           | 특이사항 없음                               |      |     |
| 27 | 속초시 조양동<br>생활형숙박시설<br>신축공사 현장      | 건축과   | 강원특별자치도 속초시<br>조양동 1379-5   | 2023.05.26. | 김윤기,전철희      |                           | 특이사항 없음                               |      |     |
| 28 | 속초시 영랑동<br>생활숙박시설<br>신축공사 현장       | 건축과   | 강원특별자치도 속초시<br>영랑동 148-38   | 2023.05.04. | 김윤기,전철희      |                           | 특이사항 없음                               |      |     |
| 29 | 산사태취약지역                            | 공원녹지과 | 강원특별자치도 속초시<br>장사동 산 73     | 2023.04.20. | 탁정환          |                           | 특이사항 없음                               |      |     |
| 30 | 산사태취약지역                            | 공원녹지과 | 강원특별자치도 속초시<br>설악동 산 7      | 2023.04.20. | 탁정환          |                           | 특이사항 없음                               |      |     |
| 31 | 산사태취약지역                            | 공원녹지과 | 강원특별자치도 속초시<br>도문동 산 265    | 2023.04.20. | 탁정환          |                           | 특이사항 없음                               |      |     |
| 32 | 산사태취약지역                            | 공원녹지과 | 강원특별자치도 속초시<br>도문동 산 261    | 2023.04.20. | 탁정환          |                           | 특이사항 없음                               |      |     |
| 33 | 산사태취약지역                            | 공원녹지과 | 강원특별자치도 속초시<br>도문동 산 130    | 2023.04.20. | 탁정환          |                           | 특이사항 없음                               |      |     |

| 연번 | 시설명     | 소관부서   | 소재지                       | 점검일자        | 점검자<br>(공무원)     | 점검자<br>(민간 전문가,<br>공사·공단) | 점검결과                                                                                                                      | 진행상태 | 비 고 |
|----|---------|--------|---------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 34 | 산사태취약지역 | 공원녹지과  | 강원특별자치도 속초시<br>노학동 산 469  | 2023.04.20. | 탁정환              |                           | 특이사항 없음                                                                                                                   |      |     |
| 35 | 산사태취약지역 | 공원녹지과  | 강원특별자치도 속초시<br>노학동 산 413  | 2023.04.20. | 탁정환              |                           | 특이사항 없음                                                                                                                   |      |     |
| 36 | 산사태취약지역 | 공원녹지과  | 강원특별자치도 속초시<br>조양동 402-22 | 2023.04.20. | 탁정환              |                           | 특이사항 없음                                                                                                                   |      |     |
| 37 | 산사태취약지역 | 공원녹지과  | 강원특별자치도 속초시<br>도문동 81-1   | 2023.04.20. | 탁정환              |                           | 특이사항 없음                                                                                                                   |      |     |
| 38 | 산사태취약지역 | 공원녹지과  | 강원특별자치도 속초시<br>도문동 371-1  | 2023.04.20. | 탁정환              |                           | 특이사항 없음                                                                                                                   |      |     |
| 39 | 산사태취약지역 | 공원녹지과  | 강원특별자치도 속초시<br>설악동 산 11   | 2023.04.20. | 탁정환              |                           | 특이사항 없음                                                                                                                   |      |     |
| 40 | 산사태취약지역 | 공원녹지과  | 강원특별자치도 속초시<br>장사동 산 258  | 2023.04.20. | 탁정환              |                           | 특이사항 없음                                                                                                                   |      |     |
| 41 | 초록궁전    | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 504-3 | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 특이사항 없음                                                                                                                   |      |     |
| 42 | 일등민박    | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 470-8 | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 화장실 15mA 누전차단기 설치 요함, 옥상 난간벽 중 코너<br>부분 크랙(균열) 보수 및 관찰 필요, 옥상지붕에 컨테이너<br>존치(중량물 적재금지 권고), 외부난간높이(추락방지) 1.2m<br>이상 추가설치 권고 | 조치 중 |     |
| 43 | 북돌네민박   | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>상도문길 50    | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 보일러실 자동확산소화기 미설치,<br>마루 3.3kg분말소화기(1개) 추가 설치요함                                                                            | 조치 중 |     |

| 연번 | 시설명      | 소관부서   | 소재지                       | 점검일자        | 점검자<br>(공무원)     | 점검자<br>(민간 전문가,<br>공사·공단) | 점검결과                                                                                                                         | 진행상태 | 비 고 |
|----|----------|--------|---------------------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 44 | 속초훼미리민박  | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>상도문길 52    | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 인입선로 부분의 접촉부분 발생(철판) 제거요함<br>객실 단독경보형감지기 작동불량(4개)                                                                            | 조치 중 |     |
| 45 | 설악민박     | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 461   | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 객실내 접지용콘센트 미설치<br>외부난간높이(추락방지) 1.2m 이상 추가설치 권고                                                                               | 조치 중 |     |
| 46 | 대청봉민박    | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 502-3 | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 외부난간높이(추락방지) 1.2m 이상 추가설치 권고                                                                                                 | 조치 중 |     |
| 47 | 시골민박     | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>상도문길 31    | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 접지용콘센트 미설치(객실)<br>외벽 일부 창호 상단 수직 균열 보수필요(균열크기 3.7mm)                                                                         | 조치 중 |     |
| 48 | 부흥민박     | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 503   | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 3.3kg분말소화기(2개) 내용연수경과, 5번방 단독경보형감지기<br>교체요함, 지붕처마 및 슬래브 균열 및 처짐에 따른 동바리<br>지지부분, 계단 지속적인 관찰 필요(처짐 및 균열 추가 진행<br>시 구조안전진단 권고) | 조치 중 |     |
| 49 | 외갓집민박    | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>상도문2길 29   | 2023.06.07. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 1층 바닥육실 슬래브측 방수균열 추정에 따른 누수 보수 필요                                                                                            | 조치 중 |     |
| 50 | 설악솔민박    | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>상도문1길 34   | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 보일러실 배선중 IV(옥내배선전선) 노출, 전선은 규격전선과<br>배관을 설치요함, 건물 뒤편 및 측면 계단 하부 및 복도 동<br>바리 보강부분 지속적인 관찰필요, 외부난간높이(추락방지)<br>1.2m 이상 추가설치 권고 | 조치 중 |     |
| 51 | 베들렘민박    | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 514   | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 외부난간높이(추락방지) 1.2m 이상 추가설치 권고                                                                                                 | 조치 중 |     |
| 52 | 설악산콘도식민박 | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>청봉로 95     | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | CO경보기 미설치                                                                                                                    | 조치 중 |     |

| 연번 | 시설명      | 소관부서   | 소재지                       | 점검일자        | 점검자<br>(공무원)     | 점검자<br>(민간 전문가,<br>공사·공단) | 점검결과                                                                                                                                                                                                                                    | 진행상태 | 비 고 |
|----|----------|--------|---------------------------|-------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 53 | 모과집민박    | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>상도문길 60    | 2023.06.07. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 특이사항 없음                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |
| 54 | 설악한옥민박   | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>상도문길 58    | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 팬던트 전등기구 배선 교체요함                                                                                                                                                                                                                        | 조치 중 |     |
| 55 | 마이설악민박   | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>바람꽃마을길 126 | 2023.06.07. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 특이사항 없음                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |
| 56 | 원룸식민박    | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>청봉로 93-1   | 2023.06.07. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 분전반 앞 적치물 제거, 보일러실내 콘센트·<br>등기구 접지용으로 교체·전선 교체요함,<br>중간 거실내 소화기 3.3kg 1개 비치요함,<br>외부 소화기 1개 교체요함                                                                                                                                        | 조치 중 |     |
| 57 | 속초펜션     | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>중도문길 28-11 | 2023.06.02. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 간판용 전선교체, 옥외 네온등기구 설비보완, 옥외조명용 전<br>선교체, 차단기 설치(화장실용), 분전반 뚜껑 설치 및 재조립,<br>접지용콘센트 교체요함,<br>2층민박내 3.3kg 분말소화기 1개추가요함, 2층베란다 소화기<br>충압불량 1개, 2층주방 단독경보형감지기 미설치(정온식), 2<br>층복도계단쪽 단독경보형감지기 미설치(연기식)<br>화목벽난로 연도에 따른 외벽마감 화재위험(외벽이격 재설치 필요) | 조치 중 |     |
| 58 | 빙수네민박    | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>하도문2길 58   | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 화장실 15mA 누전차단기 미설치                                                                                                                                                                                                                      | 조치 중 |     |
| 59 | 스머프하우스   | 농업기술센터 | 강원특별자치도 속초시<br>하도문2길 7    | 2023.06.01. | 이오현, 강동우,<br>박영철 | 속초시<br>안전관리자문단            | 노출부 및 접속점 관리 요함,<br>옥외조명기구 설치 부적절, 101호 커버손상,<br>배전반 시건장치 고장                                                                                                                                                                            | 조치 중 |     |
| 60 | 속초우리요양병원 | 보건소    | 강원특별자치도 속초시<br>온천로 291    | 2023.06.08. | 강미심,지상우          | 속초시<br>안전관리자문단            | 9층 외부 보 녹 제거 등 보수 필요, 9층 휴게실 외부 보<br>접합 볼트 1개소 보수 필요, 1층 케노피 마감 녹 제거 등<br>보수 필요, 온수보일러 접지 시공 필요, 지하 방재실, 옥상식당<br>방화문 도어체크 2개소 설치 필요                                                                                                     | 조치 중 |     |

| 연번 | 시설명     | 소관부서         | 소재지                         | 점검일자                   | 점검자<br>(공무원)                            | 점검자<br>(민간 전문가,<br>공사·공단) | 점검결과                                                                                  | 진행상태 | 비 고 |
|----|---------|--------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 61 | 속초정요양병원 | 보건소          | 강원특별자치도 속초시<br>동해대로 4084    | 2023.06.08.            | 강미심,지상우                                 | 속초시<br>안전관리자문단            | 옥외 압력조정기 내부 가스검지기 철거 필요, 6층 식당 연소기<br>점화 장치 교체 필요, 지하층 소방 펌프실 등 4개소 방화문<br>도어체크 설치 필요 | 조치 중 |     |
| 62 | 쌍천취수장   | 맑은물<br>관리사업소 | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 25-8    | 2023.05.24.            | 이준식,최강선,김록문,<br>이승용,전지영,조혜연             | 김병균,김재연,김재석,<br>이정은,송원석   | 특이사항 없음                                                                               |      |     |
| 63 | 설악취수장   | 맑은물<br>관리사업소 | 강원특별자치도 속초시<br>청봉로 271      | 2023.05.24.            | 최강선,김록문,윤남식,<br>정규남,전지영,조혜연             | 김병균,김재연,김재석               | 특이사항 없음                                                                               |      |     |
| 64 | 속초정수장   | 맑은물<br>관리사업소 | 강원특별자치도 속초시<br>떡발재로 181     | 2023.05.24.            | 이준식,최강선,김록문,<br>이승용,전지영,조혜연             | 김병균,김재연,김재석,<br>이정은,송원석   | 특이사항 없음                                                                               |      |     |
| 65 | 설악정수장   | 맑은물<br>관리사업소 | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로836번길 57 | 2023.05.24.            | 이준식,최강선,김록문,<br>이승용,전지영,조혜연             | 김병균,김재연,김재석,<br>이정은,송원석   | 특이사항 없음                                                                               |      |     |
| 66 | 학사평정수장  | 맑은물<br>관리사업소 | 강원특별자치도 속초시<br>울산바위길 66-43  | 2023.05.24.            | 최강선,김록문,윤남식,<br>정규남,전지영,조혜연             | 김병균,김재연,김재석               | 특이사항 없음                                                                               |      |     |
| 67 | 하수처리사업소 | 하수처리사업소      | 강원특별자치도 속초시<br>해오름로 99      | 2023.05.25.~<br>05.29. | 윤종국,김수권,정창범,<br>전상범,차민철,홍기수,<br>조성민,진의섭 | 김재석                       | 특이사항 없음                                                                               |      |     |
| 68 | 1중계펌프장  | 하수처리사업소      | 강원특별자치도 속초시<br>청초호반로 10     | 2023.05.25.~<br>05.29. | 윤종국,김남범,정창범                             | 김재석                       | 특이사항 없음                                                                               |      |     |
| 69 | 2중계펌프장  | 하수처리사업소      | 강원특별자치도 속초시<br>설악산로 7-1     | 2023.05.25.~<br>05.29. | 윤종국,김남범,정창범                             | 정진봉                       | 특이사항 없음                                                                               |      |     |
| 70 | 3중계펌프장  | 하수처리사업소      | 강원특별자치도 속초시<br>장사항해안길 2     | 2023.05.25.~<br>05.29. | 윤종국,김남범,정창범                             | 정진봉                       | 특이사항 없음                                                                               |      |     |
| 71 | 4중계펌프장  | 하수처리사업소      | 강원특별자치도 속초시<br>동해대로 3774    | 2023.05.25.~<br>05.29. | 윤종국,김남범,정창범                             | 정진봉                       | 특이사항 없음                                                                               |      |     |